

「実習型カリキュラム」



初心者
大歓迎

切削加工の 切削条件の決め方

令和7年2月13日(木)

13:30~15:30

【場 所】大阪産業大学 東キャンパス 18号館

【人 数】10名程度

【参加費】大東商工会議所 会員：2,000円
一般：3,000円

生産性、加工精度に影響を及ぼす
切削条件を基礎から学ぼう！

プログラム

1. 切削加工の基礎講義
2. 工作機械見学会
3. 切削条件の選定方法演習

対象者

「大東商工会議所 会員企業」 または「大東市
区域内に事業を営んでいる事業所」の従業員

お申し込み方法

裏面をご覧ください



講師

大阪産業大学

<工学部 機械工学科 教授>

榎 真一

<全学教育機構 契約助手>

谷口 匡、甲村 徹

主催

だいたい産業活性化協議会

①以下のいずれかの方法でお申し込みください。

ア. 申込用紙に必要事項をご記入後、FAXで送信

イ. 大東商工会議所ホームページより申し込み

②受講料を会社ごとに一括で事前に納付いただきますようお願いいたします。

<振込先> リソナ銀行 住道支店 普通預金 0500044 口座名:大東商工会議所

※大東商工会議所会員企業については補助により、下記「会員」参加費となります。

会員：2,000円 一般：3,000円

事業 所名			所在地			担当 者名	
電話 番号				F A X 番号			
MAIL							
氏名 ①	ふりがな 氏名 年齢 歳 勤続年数 年 職種 交通手段 車 ・ その他 (どちらかに○をつけてください) (質問) 旋盤などの工作機械を操作したことがありますか？ (※触れたことがない方もご参加いただけます。) ある ・ ない						
氏名 ②	ふりがな 氏名 年齢 歳 勤続年数 年 職種 交通手段 車 ・ その他 (どちらかに○をつけてください) (質問) 旋盤などの工作機械を操作したことがありますか？ (※触れたことがない方もご参加いただけます。) ある ・ ない						
会員・一般 どちらかに○をつけてください。				受講料合計 () 円		納付または振込予定日 月 日	

○お申し込み・お問い合わせ 大東商工会議所 〒574-0076 大東市曙町 3 - 2 6

Tel : 072-871-6511 Fax : 072-871-0330

当日のタイムスケジュールと持ち物

<タイムスケジュール>

- 13 : 30～13 : 50 切削に関する基礎的な講義
- 13 : 50～14 : 20 工作センターにて、工作機械
(旋盤、フライス盤、ボール盤) の見学
- 14 : 20～14 : 30 休憩
- 14 : 30～15 : 30 切削条件の選定方法 (講義および演習)

<持ち物>

筆記用具、電卓 (四則演算 (+-×÷) 機能)

本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出欠確認及び講座運営に関する目的のみに使用いたします。